

جوشکاری ماشینی

نیاز انکارناپذیر توسعه

نویسنده: تحریریه سفیراسمید
زیر نظر: مهندس سعید باقری
مهندس امیرمهدی همایون فکری



سال‌های بسیار زیادی است که انسان از جوشکاری برای اتصال مواد مختلف به یکدیگر به ویژه فلزات استفاده می‌کند. به صورت سنتی جوشکاری بیش از ۳۰۰۰ سال قدمت دارد. اولین مقاله در زمینه جوشکاری در سال ۱۵۴۰ میلادی منتشر شد. این تاریخ را می‌توانیم آغاز ارتباط فن جوشکاری با علم یا به عبارت دیگر تولد جوشکاری علمی بدانیم. از نیمه دوم قرن ۲۱ با توجه به نیاز صنایع به جوشکاری با کیفیت مطلوب در حجم انبوه به تدریج جوشکاری ماشینی به عنوان پاسخی مناسب به این نیاز مطرح شد. در همین دوره به تدریج در مواردی که عملیات جوشکاری یکپارچه وجود داشت، به تدریج جوشکاری ماشینی جایگزین جوشکاری دستی شد. پیشگام این نوع جوشکاری، صنایع خودروسازی بودند. تجهیزات جوشکاری به اضافه یک بازوی مکانیکی که گاهی به آن روبات گفته می‌شود، اساس یک سیستم جوشکاری ماشینی را تشکیل می‌دهند. اضافه شدن سیستم‌های کنترل و کنترل هوشمند، این سیستم‌ها را به اوج توانایی رسانده است. درحال حاضر کمتر کارخانه‌ای را می‌توان یافت که در فرایندهای جوشکاری خود از این تجهیزات از شیوه جوشکاری استفاده ننماید. استفاده از سیستم جوشکاری ماشینی در صنعت نفت و گاز، نسبت به سایر رشته‌ها دارای قدمت کمتری می‌باشد. اگرچه ماشینی شدن جوشکاری در این بخش جوان می‌باشد، اما در دهه اخیر در این زمینه انقلابی رخ داده و اکنون همه در این صنعت به دنبال راهی هستند تا تعجب‌ماندگی خود از صنایع دیگر را جبران کنند. عقب‌ماندگی در این حوزه دلایل متعددی دارد که برخی از آنها به شرایط غیریکپارچه جوشکاری در

این صنعت و برخی دیگر به فرهنگ معمول در صنایع نفت و گاز بر می‌گردد. در صنعت نفت و گاز، ساخت یک پالایشگاه، پتروشیمی، تلمبه‌خانه نفت یا یک ایستگاه تقویت فشار گاز؛ مشابه یک کارخانه اتومبیل‌سازی نیست. یک کارخانه اتومبیل‌سازی هم در زمان ساخت کارخانه و هم در زمان تولید به صورت مستمر درگیر عملیات جوشکاری به خصوص جوشکاری پیوسته می‌باشد و جوشکاری بخشی از محصول کارخانه محسوب می‌شود. اما یک پالایشگاه فقط در مرحله ساخت یا تعمیرات درگیر عملیات جوشکاری است و محصول آن ارتباط مستقیم با فرایند جوشکاری ندارد. ازسوی دیگر در این حوزه حساسیت ویژه‌ای در مورد کیفیت جوشکاری وجود دارد و ایمنی در تاسیسات و خطوط انتقال نفت و گاز به جوشکاری وابستگی زیادی دارد. به دلایل اشاره شده مدیران حوزه نفت و گاز نه تنها علاقه‌ای به ماشینی کردن جوشکاری ندارند، بلکه غالباً در مقابل این فرایند و ماشینی شدن جوشکاری مقاومت نیز می‌کنند.

سازندگان تجهیزات جوشکاری اتومات و مدیران استراتژیک این حوزه برای توجیه مدیران و کارشناسان یادشده مجبورند از یکسو کیفیت جوشکاری ماشینی را اثبات کنند و ازسوی دیگر از نظر اقتصادی و برنامه‌ریزی ثابت کنند که این روش دارای توجه مالی و زمانی می‌باشد. به نظر می‌رسد در این حوزه سه سوال اساسی وجود داشته باشد که پاسخ به آنها راه را برای ورود این جوان مدعی به صنعت نفت و گاز هموار کند. این سوالات عبارتند از:

- « سوال اول: چرا به جوش اتومات نیاز داریم؟ »
 - « سوال دوم: آیا جوشکاری اتومات از لحاظ فنی، اقتصادی و کیفیت توجیه دارد؟ »
 - « سوال سوم: برای اتومات کردن فرایند جوشکاری چه راهی را باید طی کنیم؟ »
- پاسخ به این سوالات از یکسو کارفرمایان و بهره‌برداران حوزه نفت و گاز را توجیه می‌کند و از طرف دیگر نقشه‌راه گذر از میسّم دستی به یک سیستم تکاملی برپایه جوشکاری ماشینی خواهد بود. در این مقاله سعی می‌کنیم پاسخ‌های مناسبی برای این سوالات پیدا نماییم.

چرا به جوش اتومات نیاز داریم؟

علم و فناوری همواره به صورت ذاتی به دنبال یافتن راه حلی برای مشکلات، توسعه فنون موجود و تشریح علمی این فنون می‌باشند. فرضیه، گام اول فرایندی است که در آن علم و فناوری در یک همکاری منسجم، فرضیه را به قانون، اصل یا فن جدیدی تبدیل می‌کنند. بعد از انقلاب علمی به ویژه قرن نوزدهم به بعد این چرخه باعث شده است سطح علم و فناوری با سرعتی وصف‌نشدنی به وضعیت حال حاضر برسد. قبل از انقلاب علمی، علم و فن کاملاً در تقابل با یکدیگر بودند. گالیله در آغازین انقلاب مجبور شد بخاطر حفظ جان‌ش نظرات علمی خود را پس بگیرد. امروزه اگرچه مخالفت آشنکاری با علم و فناوری نمی‌شود، اما به دلایل مختلف با تحول و ورود فناوری‌های جدید، سرد برخورد می‌شود یا در مقابل آنها مقاومت می‌شود. به نظر می‌رسد برای اینکه بتوان کارفرمایان و بهره‌برداران را برای استفاده از جوشکاری ماشینی ترغیب نمود باید آنها را نسبت به محاسن فنی، اقتصادی و کیفیت توجیه نمود. در این قسمت از یک‌طرف مشکلاتی را که می‌توان به وسیله جوشکاری ماشینی بر آن‌ها فائق آمد یا کاهش داد را بررسی می‌کنیم و از طرف دیگر محاسن ذاتی جوشکاری ماشینی را نیز بررسی می‌کنیم، ضمن آنکه به مشکلات این نوع جوشکاری نیز توجه داریم.

درایندای این بحث باید جوشکاری دستی، ماشینی و اتومات را تعریف کنیم. ASME Section IX، تعریف مشخصی از انواع جوشکاری را ارائه کرده است. از این تعریف در تهیه WPS به عنوان یک سند عملیاتی در جوشکاری استفاده می‌شود. این استاندارد انواع (Types) جوشکاری را به صورت زیر تعریف می‌کند:

- ۱- جوشکاری دستی (Manual Welding)
 - ۲- جوشکاری نیمه اتومات (Mechanized Welding)
 - ۳- جوشکاری اتومات (Semi-Automat Welding)
 - ۴- جوشکاری اتومات (Automat Welding)
- جوشکاری دستی [SMAW, GTAW] به معنای استفاده از دست برای نگه‌داشتن مشعل (Torch) یا الکترود جوشکاری می‌باشد. در صورت استفاده از روش گردستی در تغذیه فلز پرکننده (Wire) جوشکاری و به صورت خاص جوشکاری نیمه اتومات تلقی می‌شود.

اگر علاوه بر تغذیه اتومات فلز پرکننده، از تجهیزات دیگری برای نگه‌داشتن مشعل یا الکترود استفاده شود، به این نوع جوشکاری، جوشکاری ماشینی گفته می‌شود. باید توجه کرد در جوشکاری ماشینی از اپراتور برای کنترل ماشین و فرایند جوش استفاده می‌شود. در صورت و گذاری و وظیفه کنترل ماشین به

سیستم کنترل و عدم استفاده از اپراتور، به آن جوشکاری اتومات گفته می‌شود. گاهی اوقات در محاوره به جوشکاری ماشینی، جوشکاری اتومات گفته می‌شود. در این حالت بخش اصلی کنترل دستگاه جوش با تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است، اما ممکن است از اپراتور برای کنترل بهتر نیز کمک گرفته شود. علاوه بر تعریف‌های اشاره شده «در صورتی که برای جوشکاری در خطوط لوله یا پالینگ از روباتی که بدون لوله بچرخد، استفاده شود به آن جوشکاری اوربیتال (Orbital) می‌گویند». در ادامه ممکن است از واژه‌های اتومات و ماشینی به جای یکدیگر و به یک مفهوم استفاده کنیم زیرا که در محاوره نیز چنین حالتی غالباً روی می‌دهد و دست‌اندرکاران جوشکاری تفاوت چندانی میان این دو واژه قائل نمی‌شوند. در این میحث به صورت دقیق منظور ما از جوشکاری اتومات، استفاده از تغذیه اتوماتیک، استفاده از ماشین برای کنترل دستگاه جوش و بکارگیری حداکثری از امکانات ماشین برای کنترل فرایند جوش می‌باشد. برای درک مناسب تر میزان کنترل هوشمند در فرایند جوش باید توجه کرد که در سال‌های اخیر به کمک تجهیزات بسیار پیشرفته الکترونیکی و دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری پردازش تصویر می‌توان بدون هیچ گونه نگرانی بخش زیادی از فرایند جوشکاری را به سیستم‌های الکترونیکی و گذار نمود. نمونه‌های کاملاً عملی از این فناوری‌ها توسط برخی شرکت‌ها نظیر Tecnar کانادا ساخته شده و در صنایع مختلف به ویژه صنعت نفت و گاز بکار گرفته شده‌اند.

هرکدام از جوشکاری‌های اشاره شده برای برخی از کاربردها مناسب تر می‌باشند. انتخاب نوع جوشکاری از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. بازده کلی عملیات جوشکاری بستگی زیادی به این انتخاب دارد. انتخاب نوع جوشکاری از یک‌سو به فناوری و امکانات تجهیزات جوشکاری بستگی دارد و از سوی دیگر به حجم کار، شکل فیزیکی قطعه جوش و سرعت مورد نیاز بستگی دارد. در ادامه به صورت دقیق تر به نحوه انتخاب نوع جوشکاری می‌پردازیم. قبل از آن لازم است وضعیت جوشکاری دستی و جوشکاری اتومات را از دیدگاه مقایسه آماری مشاهده نماییم. در اینجا باید یادآوری کنیم که پرداختن به این موضوع در یک مقاله چندصفحه‌ای قطعاً ما را به هدف نخواهد رساند و برای رسیدن به نتیجه مناسب لازم است موضوعات زیر مجموعه به صورت کامل بررسی شوند و در انتها به نتیجه‌گیری بپردازیم. در این گفتار مختصر سعی خواهیم کرد به یک تصویر کلی (Big Picture) از مجموعه فعالیت‌های زیرمجموعه جوشکاری اتومات و فرایند تولید برسیم.

پارامتر	نوع تاثیر	جوشکاری دستی	جوشکاری اتومات
۱ سرعت جوشکاری	کاهش هزینه	عادی	افزایش ۳ تا ۵ برابر
۲ تعمیرات	کاهش هزینه/ کاهش زمان	قابل توجه	کاهش قابل توجه
۳ نوع فیلر	کیفیت جوش	معمولاً غیر پیوسته	پیوسته
۴ پیچ‌زنی	کاهش هزینه/ کاهش زمان	معمول نیست	الزامی/ موثر در کاهش مصرف فیلر+ افزایش سرعت
۵ نیاز به جوشکار/ماهر	کاهش هزینه/ برنامه‌ریزی	الزامی	نیاز دارد
۶ برنامه‌ریزی و استفاده از نرم‌افزار	کاهش هزینه/ کاهش زمان	معمول نیست	الزامی است/ بر سایر فعالیت نیز تاثیر مثبت دارد
۷ منظم شدن	کاهش هزینه/ کاهش زمان	تاثیری ندارد	کاملاً در منظم شدن فعالیت‌ها تاثیر دارد
۸ رقابت	کاهش هزینه/ کاهش زمان	عادی	رقابت با جوش دستی و رقابت بین سازندگان کاملاً جدی است
۹ سرعت پیشرفت فناوری	افزایش کیفیت و سرعت/ کاهش هزینه	عادی	رقابتی است و رشد سریعی پیدا کرده است
۱۰ عیوب جوش	سرعت/ هزینه	عادی	نیاز به کنترل دارد

جدول ۱: تفاوت و شباهت‌های جوشکاری دستی و ماشینی

یک نکته مهم دیگر که در جوشکاری اتومات باید به آن دقت کنیم این است که جوشکاری اتومات بخشی از کل فرایند جوشکاری است، اگرچه گاهی می‌تواند مقدار کل جوشکاری با مقدار جوشکاری اتومات برابر باشد اما غالباً این اتفاق نمی‌افتد و مقداری از فرایند جوشکاری را که می‌توان اتومات کرد از کل فرایند ما کمتر می‌باشد. برای اینکه بتوان تقسیم کار مناسبی داشته باشیم و انتخاب صحیحی میان انواع جوشکاری صورت پذیرد، می‌توان از برنامه‌ریزی خطی استفاده نمود. برای این منظور باید یک تابع هدف به همراه محدودیت‌های این تابع را پیدا نموده و از روش‌های دستی معمول نظیر روش سیمپلکس یا روش‌های کامپیوتری نظیر استفاده از زبان برنامه‌نویسی Lingo به جواب مناسب دست پیدا کنیم.

« شباهت‌ها و تفاوت‌ها »

گفتیم که جوشکاری دستی و اتومات دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر می‌باشد. به عنوان مثال سرعت در این دو نوع جوشکاری با هم متفاوت است، اما غالباً روش‌های جوشکاری کاملاً شبیه هم می‌باشند، اگرچه فناوری این روش‌ها با هم تفاوت‌های جزئی دارند. بررسی این شباهت‌ها و تفاوت‌ها به ما برای انتخاب نوع جوشکاری کمک می‌کند. سرعت جوشکاری پارامتری است که با بررسی آن به پارامترهای مهم دیگر می‌رسیم. سرعت جوشکاری به عوامل متعددی نظیر نوع و کیفیت تجهیزات، شرایط جوی، توانایی و سرعت عمل جوشکار و برنامه‌ریزی بستگی دارد. این عوامل در جوشکاری دستی نیز اهمیت دارند. اما نحوه و میزان تاثیر آنها متفاوت می‌باشد.

برای نتیجه‌گیری نهایی لازم است بین سرعت جوشکاری دستی و جوشکاری اتومات مقایسه‌های صورت گیرد. خوشبختانه در این زمینه آمار کافی از سرعت جوشکاری دستی در شرایط مختلف وجود دارد. در مورد جوشکاری اتومات نیز آمار قابل اعتنایی از سوی سازندگان ارائه شده است. این سازندگان سرعت جوشکاری را به صورت روابط ریاضی و یکسری جدول‌های فنی ارائه می‌کنند. اما مسئله بسیار مهم این است که پارامترهای تاثیرگذار بر سرعت جوشکاری زیاد و متنوع می‌باشند و به سختی امکان دارد که شرایط برای جوشکاری دستی و اتومات به صورت کاملاً یکسان ایجاد شود. به همین دلیل در کنار ارائه یک مثال مقایسه‌ای، اطلاعات آماری شرکت Magnatech (شکل ۱) را در رابطه با نرخ رسوب، بازده رسوب و ضریب کار به صورت نمونه ارائه می‌کنیم. در این شکل شما به صورت واقعی میزان تاثیر ماشینی کردن جوشکاری را در پارامترهای مهم اشاره‌شده ملاحظه می‌نمایید. دقت کنید که تاثیر ماشینی کردن در ضریب کار به خوبی بهبود یافته است.

در ادامه با ذکر یک مثال به محاسبه سرعت جوشکاری اتومات می‌پردازیم. باید توجه کنیم که جوشکاری اتومات توسط تجهیزات سازندگان مختلف، سرعت‌های مختلفی را در پی دارد. مثال ما براساس اطلاعات یکی از این سازندگان سرعت در جوشکاری دستی مستلزم هزینه بیشتر است. غالباً به دلیل آنکه سرعت مورد نیاز کمتر از میانگین این سرعت‌ها می‌باشد به نظر می‌رسد انتخاب فناوری به سلیقه و کیفیت بستگی بیشتری داشته باشد.

مثال:

جدول ۲ سرعت جوشکاری را برای ضخامت‌های مختلف و قطرهای از ۶ تا ۲۴ اینچ توسط یکی از دستگاه‌های جوش شرکت Tecnar نشان می‌دهد. جوش انجام شده در پاس ریشه، GMAW و در پاس‌های بعدی SAW می‌باشد. مشخصات تجهیزات به کار رفته جهت تهیه جدول اشاره شده در ادامه آمده است.


قطر لوله	Standard Wall (STD)		Heavy Wall (XS)		Extra Heavy Wall (XXS)	
	ضخامت (اینچ)	زمان جوشکاری (دقیقه)	ضخامت (اینچ)	زمان جوشکاری (دقیقه)	ضخامت (اینچ)	زمان جوشکاری (دقیقه)
۶	۰/۲۸	۳/۸	۰/۴۳۲	۶/۴	۰/۸۶۴	۱۹/۸
۸	۰/۳۲۲	۵/۸	۰/۵	۱۰/۵	۰/۸۷۵	۲۷
۱۰	۰/۳۶۵	۸/۵	۰/۵	۱۳/۱	۱	۴۳/۱
۱۲	۰/۳۷۵	۱۰/۵	۰/۵	۱۵/۸	۱	۵۱/۸
۱۴	۰/۳۷۵	۱۲/۳	۰/۵	۱۸/۴	۱/۰۹۴	۷۱/۴
۱۸	۰/۳۸۳	۱۶/۲	۰/۵۱	۲۴/۴	۱/۰۹۴	۹۱/۸
۲۰	۰/۳۸۳	۱۸	۰/۵۱	۲۷/۱	۱/۰۹۴	۱۰۲
۲۴	۰/۳۸۳	۲۱/۶	۰/۵۱	۳۲/۵	۱/۰۹۴	۱۲۲/۴

جدول ۲

زمان انجام پاس ریشه را به صورت تقریبی از رابطه $D \times 0.314 \times R$ می‌توان بدست آورد. زمان کل عملیات جوشکاری با مشخصات اشاره شده نیز از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$W = (D \times 0.314 \times R) + \left(\frac{4 \times T \times D}{R} \right)$$

در این رابطه D قطر لوله، T ضخامت و R زمان رسوب فلز مذاب می‌باشد. به دلیل اینکه این مقایسه یک رقابت بین بهترین شرایط و میانگین تولید می‌باشد، لازم نیست که مشخصات تجهیزات جوشکاری در حالت جوش دستی و جوش اتومات دقیقاً مثل هم باشند. تنها چیزی که باید به آن دقت شود جنس و مشخصات فلز پایه و کیفیت



شکل ۱: مقایسه نرخ رسوب، بازده رسوب و ضریب کار در جوشکاری دستی و ماشینی (ارائه شده توسط شرکت Magnatech)

جوش می‌باشد. با این حال جهت اطلاع بیشتر مشخصات تجهیزات و فرایندهای جوشکاری اتومات عبارتند از:

Root pass:

Process: GMAW "Surface Tention Transfer, STT", Power source: Lincoln STT, Weld torch: Bernard, Wire feeder: Miller type 64, Water circulator: Lincoln type 10-1

Fill & Cap passes:

Process: SAW, Power source: Lincoln DC-655, Torch: Miller OBT-600, Wire feeder: Miller type 64 servo driven

Performance:

Root pass: up to 10 lbs/h

Fill and Cap Passes: up to 15 lbs/h

پنج (Bevel) ۳۷/۵ درجه در نظر گرفته شده است.


شکل ۲ تصویر خوبی از سرعت جوشکاری و سرعت رسوب فلز مذاب ایجاد می‌کند. شرکت‌های سازنده تجهیزات جوشکاری و به ویژه شرکت‌های تولیدکننده مواد مصرفی همواره به دنبال راهی هستند تا سرعت جوشکاری را افزایش دهند. سرعت عملیات جوشکاری علاوه بر عوامل مکانیکی به صورت جدی به ویژگی‌های متالورژیکی نیز بستگی دارد. سرعت رسوب گذاری و سرد شدن فلز علاوه بر سرعت جوشکاری بر کیفیت جوش نیز تاثیر می‌گذارد. عوامل متعددی باعث شده‌اند تا سرعت جوشکاری در جوش اتومات بیشتر از جوش دستی باشد، برخی از این عوامل عبارتند از:

۱- دقت نمایند در این لیست به مشکلات احتمالی جوش اتومات نیز اشاره شده است. باید یادآوری کرد که در جوش اتومات در صورتی که به صورت برنامه‌ریزی شده عمل نشود ممکن است بازده کافی علیه رخم سرمایه‌گذاری زیاد بدست نیاید.


۲- خسستگی یا عدم تمرکز جوشکار در سیستم دستی یکی از مشکلات همیشگی این سیستم می‌باشد. در حالیکه در سیستم اتومات به صورت کامل می‌توان در طول یک شیفت از روبات جوشکار بدون خسستگی استفاده نمود. معمولاً در سیستم دستی زمان تعویض قطعه یا الکترود برای خنک شدن یا Recovery تجهیزات کفایت می‌کند، اما در جوشکاری اتومات باید برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شود.

۳- در جوش اتومات از دستگاه جوش ثابت به همراه چرخش و حرکت قطعه استفاده می‌شود به همین دلیل موقعیت جوشکاری در این سیستم همواره ثابت است، در حالیکه در جوش دستی موقعیت در یک دور جوش چندین دفعه عوض می‌شود. به همین دلیل در جوشکاری ماشینی علاوه بر آنکه کیفیت جوش افزایش می‌یابد، سرعت جوشکاری نیز به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.


۴- پیوسته بودن ورود فلز پرکننده (Filler) و عدم نیاز به تعویض الکترود، از دیگر محاسن جوشکاری ماشینی محسوب می‌شود. در شکل‌های ۳ تا ۵ این پیوستگی را مشاهده می‌نمایید. در واقع این پیوستگی جایگزین تعویض الکترود در سیستم دستی SMAW می‌باشد. اگر چه در سیستم دستی MIG/MAG، نیز از مفتول پیوسته استفاده می‌شود، اما ثابت بودن تجهیزات جوشکاری در سیستم اتومات تغذیه مستمر و پیوسته مفتول را ممکن می‌سازد، در حالیکه در سیستم دستی همواره این موضوع با مشکل مواجه می‌باشد.




شکل ۳




شکل ۴



شکل ۵





شکل ۱۰: انواع بیخ در جوشکاری

بکرل در سال ۱۸۹۶ میلادی، پایه‌های علمی و فنی آزمون رادیوگرافی محسوب می‌گردند. فرق این اشعه‌ها با نور معمولی در این است که این اشعه‌ها، برخلاف نور معمولی قادرند به مواد کدر نفوذ کنند، ضمن آنکه همانند نورمرئی قابلیت ثبت تصویر را نیز دارا می‌باشند. آزمون رادیوگرافی پر کاربردترین روش NDT می‌باشد. در این آزمون انواع عیوب نظیر حفره‌های گازی و عیوب صفحه‌ای دیده می‌شوند. همچنین از رادیوگرافی می‌توان برای پیداکردن تغییرات در ترکیب مواد و ضخامت‌سنجی نیز استفاده نمود. یکی از محاسن اصلی این روش قابل اجرا بودن آن از اندازه‌های میکرونی تا ساختارهای بسیار بزرگ می‌باشد. مزیت مهم دیگر این روش قابل استفاده بودن آن برای


«به نظر می‌رسد توسعه تجهیزات، روش‌ها و سیستم‌های مبتنی بر جوش اتومات وارد یک رقابت سازنده و هیجان‌انگیز شده است. خود این موضوع به توسعه‌ای منتهی می‌شود که در نتیجه شاهد افزایش سرعت جوشکاری اتومات خواهیم بود.»

«بازرسی غیرمخرب؛ در جوشکاری اتومات به دلیل افزایش سرعت جوشکاری و نیاز به بازرسی سریع جوش‌های انجام شده، امکان استفاده از تجهیزات سنتی و قدیمی را تقریباً منتهی می‌کند. اگرچه شاید تصور شود که این موضوع یکی از نقض‌های جوشکاری اتومات باشد، اما در واقع اینگونه نیست. سال‌هاست که روش‌های سنتی NDT کارایی مناسبی نداشته و لازم بود که در این حوزه تغییرات و پیشرفت جدی صورت بگیرد. نمی‌توان پیشرفت تجهیزات NDT را به حضور جوش اتومات پیوند بزیم زیرا که از چندین سال پیش این تجهیزات در کارخانه‌های ساخت تجهیزات حساس و مدرن نظیر ساخت تجهیزات هواپیما، فضاپیماها و تجهیزات نظامی یا در خطوط تولید بزرگ استفاده می‌شدند. اما تسریع حضور این تجهیزات در حوزه پایینگ نفت و گاز، متاثر از نیاز به جوشکاری اتومات می‌باشد.»

درسال‌های اخیر روش‌های متعددی برای بازرسی غیرمخرب سریع و دقیق ابداع شده یا روش‌های قدیمی توسعه یافته‌اند. در این میان آزمون‌های اولتراسونیک UT (Ultrasonic Test) و رادیوگرافی (RT) (Radiography Test) بیش از سایر روش‌ها موفق بوده‌اند. رادیوگرافی دارای قدمت زیادی در بازرسی جوش می‌باشد. اما اولتراسونیک نیز به خوبی توانسته با توسعه روش‌ها به عنوان جایگزینی مناسب برای رادیوگرافی مطرح باشد. بازرسی توسط اولتراسونیک سریع و آسان بوده و تجهیزات آن نیز غالباً قابل حمل تر می‌باشند. همچنین اگرچه استفاده از اولتراسونیک خالی از خطر نیست اما به اندازه رادیوگرافی برای سلامتی خطرناک نمی‌باشد. سازندگان تجهیزات بازرسی در یک رقابت فشرده انواع جدیدی از این تجهیزات را ارائه نموده‌اند که قابل جایگزینی به جای هم می‌باشند. درحالیکه اولتراسونیک با Phase array به آینده‌ای بهتر نظر دارد، رادیوگرافی با روش‌های DR (Digital Radiography) و CR (Computed Radiography) به فکر تثبیت جایگاه خود می‌باشد. شرکت‌های GE, TWI, FUJIFILM, Philips, OLYMPUS, Agfa, SENTINEL و ده‌ها شرکت دیگر در رقابتی فشرده به ارائه تجهیزات پیشرفته و فوق‌پیشرفته در این زمینه مشغول می‌باشند.

الف- رادیوگرافی

از گذشته استفاده از رادیوگرافی به عنوان یک ابزار در بازرسی غیرمخرب (NDT) مورد توجه بوده است. کشف اشعه X در سال ۱۸۹۵ میلادی توسط رونگن و کشف خاصیت رادیوکتیو توسط



شکل ۱۱: نمونه‌ای از دستگاه رادیوگرافی دیجیتال

«در جوشکاری اتومات به دلایل فنی مجبوریم [یا بهتر است] که از بیخ (Bevel) های خاص استفاده نماییم. اگرچه در ابتدا به نظر می‌رسد بیخ زنی خاص باعث کندشدن سرعت عملیات جوشکاری شود، اما این کار از یکسو میزان مصرف فلز پرکننده را کاهش می‌دهد در نتیجه باعث کاهش هزینه تهیه فلز شده و ازسوی دیگر با کاهش میزان فلزی که باید ذوب شود و همچنین منظم شدن شیار جوشکاری سرعت جوشکاری افزایش می‌یابد. لازم است توجه شود با توجه به آماده‌سازی سطح کار طی عمل بیخ زنی در آخرین لحظات قبل از جوشکاری، کیفیت جوشکاری نیز ارتقاء می‌یابد.»


«مکانیزه شدن سیستم جوشکاری از یکسو نیازمند برنامه‌ریزی دقیقی می‌باشد که این برنامه‌ریزی در ادامه باعث نظم بخشیدن به همه فعالیت‌های مرتبط با جوشکاری می‌شود و ازسوی دیگر تجربه ثابت کرده هرچا فعالیت‌ها نظم داشته باشند افراد بی‌نظم نیز مجبور به تبعیت از نظم کلی می‌شوند. در مجموع برنامه‌ریزی باعث می‌شود به میزان زیادی از اتلاف وقت جلوگیری شود.»

«در نتیجه استفاده از تجهیزات و سیستم اتومات کیفیت جوش افزایش می‌یابد و در نتیجه تعمیرات (Repair) کاهش می‌یابد. کاهش تعمیرات علاوه بر تاثیر در هزینه تمام شده جوشکاری، در کاهش اتلاف وقت و در نتیجه افزایش کلی سرعت تاثیر دارد.»


«اگرچه سازندگان تجهیزات جوشکاری همواره به دنبال ابداع تجهیزات و روش‌هایی برای افزایش کیفیت و سرعت جوشکاری و کاهش قیمت تمام شده می‌باشند. اما به دو دلیل در سیستم اتومات این تلاش تاثیر بیشتری دارد. اول آنکه در سیستم دستی برخی از فناوری‌ها به صورت کامل قابل استفاده نمی‌باشد و ثابت نبودن تجهیزات جوشکاری امکان توسعه فناوری‌های بیشتری را نمی‌دهد. دوم، غالباً استفاده کنندگان از سیستم‌های دستی به سرعت حاضر به پذیرش یک فناوری جدید و کنار گذاشتن تجهیزاتی که سال‌ها با آنها کار کرده‌اند نمی‌باشند. از طرف دیگر روزآمد کردن تجهیزات دستی نیاز به زمان زیادی دارد. به عنوان مثال شرکت Air Liquid سیستم TOPMAG را با تجهیزاتی شیه شکل ۵ ارائه نموده است و بنا به ادعای آن شرکت سرعت جوش در این فرایند ۲/۵ برابر سیستم دستی است. نمودار شکل ۲ نیز در تایید این ادعا مقایسه بین روش‌های مختلف جوشکاری را نشان می‌دهد. البته این اندازه‌گیری برای جوشکاری طولی و یکتواخت است، اما برای سایر موقعیت‌های جوشکاری نیز باعث افزایش سرعت جوشکاری به میزان قابل توجهی می‌شود.»

«در سیستم اتومات امکان استفاده از دستگاه جوش با دو یا چند مشعل (Torch) یا به صورت تک مشعل دو سیمه (Tendem) وجود دارد، اما در سیستم دستی و توسط یک جوشکار این کار ممکن نمی‌باشد. در شکل‌های ۵ و ۶ سیستم‌ها را که به صورت خاص برای سیستم اتومات توسعه داده شده‌اند مشاهده می‌نمایید.»


«یکی از مشکلات جانبی جوشکاری دستی کمبود همیشه‌گی جوشکاران ماهر می‌باشد. در بسیاری از موارد در یک منطقه نیاز گسترده‌ای به جوشکاران ماهر پدید می‌آید. تامین کسری جوشکاران مورد نیاز به هزینه اضافی نیاز داشته با اساساً ممکن نیست.»




شکل ۶: سیستم اولتراسونیک



شکل ۷: سیستم Phased array



شکل ۸: نمونه‌ای از تصاویر رادیوگرافی دیجیتال



شکل ۹: تصویر سیستم اولتراسونیک

محدوده گسترده‌ای از مواد نظیر انواع فولادها، آلومینیوم، برلیوم، منیزیم، نیکل، کامپوزیت‌ها و... می‌باشد. روش رادیوگرافی، با یک روش جسمی در NDT می‌باشد که بر اساس اختلاف در جذب اشعه به وسیله قطعه مورد بازرسی و استفاده از تشعشعات الکترومغناطیس با طول موج خیلی کوتاه (اشعه X و اشعه گاما) یا تشعشعات ذره‌ای (ذرات α ، β یا نوترون) انجام می‌شود. به خاطر اختلاف در دانسیته و تغییر در ضخامت قطعه یا اختلاف در خواص جذب که به خاطر اختلاف در ترکیب و وجود عیوب می‌باشد، قسمت‌های مختلف قطعه مورد آزمایش مقادیر مختلفی از اشعه ناگذر را جذب می‌کنند. در رادیوگرافی، یک جسم توسط اشعه X یا گاما پرتوئی می‌شود و قسمتی از تشعشع که بوسیله جسم جذب نشده است، به یک برگه فیلم برخورد می‌نماید. اشعه جذب شده که به فیلم برخورد می‌کند اثری به صورت نقاط تیره و روشن بر روی فیلم بر جای می‌گذارد. این اثر از وضعیت داخلی جسم پرتوئی شده تاثیر پذیرفته و با آن می‌توان به وضعیت داخل جسم پی برد.

استانداردهای ASME, API, AWS بر این روش بازرسی مواد و جوش صحنه گذاشته و روند استفاده از آن را توصیف کرده‌اند. سیستم رادیوگرافی سنتی (Conventional)، بر همین اساس توسعه یافته است. در پروژه‌های حخط انتقال و پایپینگ به ویژه در حوزه نفت و گاز رادیوگرافی با سه اختصار RT جزء لاینفک پروژه به حساب می‌آید. اگرچه عملیات رادیوگرافی سخت و توأم با خطر دریافت اشعه می‌باشد و موقع اجرای آن باید بخشی از سایت برای ایمنی تخلیه شود، اما به دلیل اهمیت اطمینان از کیفیت جوش، این مشکلات قابل تحمل می‌باشند. نیاز به افزایش سرعت در اجرای پروژه‌ها به ویژه با مطرح شدن جوشکاری اتومات باعث شد سازندگان تجهیزات NDT به دنبال راهی برای افزایش سرعت و ایمنی بیشتر در استفاده از رادیوگرافی باشند.

سیستم‌های نوین رادیوگرافی پاسخی به این نیاز می‌باشند. رادیوگرافی کامپیوتری (CR) (Computed Radiography) و رادیوگرافی دیجیتال (DR) (Digital Radiography) روش‌های جدید با سرعت و ایمنی بالا می‌باشند. اگرچه این دو عنوان بیشتر مصطلح می‌باشند، اما برخی سازندگان از عناوین رادیوگرافی مستقیم (DR) (Direct Radiography) و رادیوگرافی غیر مستقیم استفاده می‌کنند. به رادیوگرافی سنتی، wet نیز گفته می‌شود. در مقابل به رادیوگرافی‌های جدید با توجه به اینکه در آنها از مواد شیمیایی [اماج] استفاده نمی‌شود، dry گفته می‌شود. در ادامه به صورت مختصر این فناوری‌ها را توضیح می‌دهیم:

۱- رادیوگرافی دیجیتال: به نوعی رادیوگرافی که در آن سنسورهای X-Ray جایگزین فیلم‌های رادیوگرافی و فرایند شیمیایی ظهور فیلم به ثبت الکترونیکی یا دیجیتال اطلاعات تبدیل شده است، رادیوگرافی دیجیتال گفته می‌شود. در این سیستم با میزان تابش کمتر می‌توان تصویری به وضوح تصاویر رادیوگرافی سنتی

بدست آورد، در نتیجه میزان تشعشع کاهش می‌یابد و ایمنی سیستم بالا می‌رود. این روش همچنین باعث کاهش هزینه مواد مصرفی نظیر فیلم و هزینه ظهور فیلم می‌شود. سرعت مشاهده نتایج در این روش قابل مقایسه با روش سنتی نمی‌باشد. در این روش یک المان تصویربرداری دیجیتال (Digital image capture device) جایگزین فیلم رادیوگرافی شده است. این المان می‌تواند یک (FPDs) (Flat Plate Detectors) یا یک High-density line-scan حالت جامد باشد.


۲- رادیوگرافی کامپیوتری: این نوع رادیوگرافی دارای تجهیزاتی شبیه رادیوگرافی سنتی می‌باشد و فقط به جای فیلم از صفحه تصویر (Image Plate) استفاده می‌شود. در این روش به جای ظهور شیمیایی فیلم، IP توسط یک اسکنر لیزری مخصوص یا CR-Reader خوانده شده و اطلاعات همانند اسکنر به داده‌های دیجیتال تبدیل می‌شوند. از این مرحله به بعد اطلاعات به صورت یک فایل تصویری قابل استفاده می‌باشند. در روش CR و DR دارای شباهت‌ها زیاد و برخی تفاوت‌ها نسبت به هم می‌باشند، در CR تصویر بر روی IP ذخیره شده و باید آن را اسکن کرد تا به فایل تصویری تبدیل شود. اما در DR اطلاعات به صورت مستقیم به اطلاعات دیجیتال و فایل تصویری تبدیل شده و بلافاصله بر روی صفحه نمایش دستگاه قابل دیدن است و می‌توانیم آنرا ذخیره کرده یا ارسال نماییم. اگرچه این دو روش دارای محاسن زیادی می‌باشند، اما قیمت بالا و عدم دقت در بازرسی‌های خیلی حساس نظیر بازرسی تجهیزات فضایی از محدودیت‌های آنها بشمار می‌آید. یکی از مزایای ویژه روش‌های جدید، امکان

استفاده از آنها برای بررسی و یافتن خوردگی یا فرسایش در تجهیزات و لوله‌ها و همچنین بررسی وضعیت پوشش یا شرایط خوردگی در زیر پوشش می‌باشد.

ب- اولتراسونیک

آزمون اولتراسونیک یک روش NDT محسوب می‌شود که در آن امواج صوتی با فرکانس بالا (در محدوده مگاهرتز) به درون ماده تحت آزمایش جهت ردیابی عیوب داخلی یا بررسی خواص ماده، ارسال می‌شود و با دریافت امواج عیوب کرده و مشاهده آن می‌توان وضعیت داخل قطعه را بررسی نمود. در آزمون اولتراسونیک عیوبی از قبیل ترک‌ها، حفره‌های انقباضی، حفره‌های عمیق به خوبی قابل ردیابی و آشکارسازی می‌باشند. مجموعه المان‌های یک سیستم اولتراسونیک شامل: فرستنده‌ای از جنس کریستال پیزوالکتریک که وظیفه تولید امواج با فرکانس مناسب را برعهده دارد، ردیاب که وظیفه دریافت و نمایش امواج را برعهده دارد و یک مایع مخصوص جهت انتقال انرژی امواج به داخل ماده تحت آزمایش به نام کوپلانت می‌باشند. از محاسن اولتراسونیک می‌توان به قابل حمل بودن تجهیزات، بی خطر بودن آنها نسبت به رادیوگرافی سنتی و مشاهده و ثبت فوری عیوب مواد و جوش اشاره کنیم. شکل ۱۲ نمونه‌ای از مشاهده عیب جوش توسط اولتراسونیک را نشان می‌دهد.

تست و بازرسی با استفاده از پروب‌های امواج طولی با زاویه‌های ۰ و ۷۰ درجه، امواج عرضی با زاویه ۴۵، ۶۰ و ۷۰ درجه و با استفاده از پروب‌های تکی و دوتایی (T/R) در روش پشت سر هم یا Tendem روش‌های مناسبی برای اغلب کاربردها می‌باشند که بسته به کاربرد توسط کارشناس بازرسی انتخاب می‌شوند. یک روش توسعه یافته استفاده از تعدادی پروب در یک سری و به صورت پشت سر هم در یک محفظه یا جداگانه مشابه شکل ۶ می‌باشند. این روش که باعث کاهش زمان آماده‌سازی و افزایش کارایی سیستم برای ردیابی و آنالیز می‌شود به نام Phased array شناخته می‌شود. با استفاده از سری پروب‌ها، میدان صوتی در یک صفحه منتشر می‌شود و متغیرهای میدان با تعیین هندسی ناحیه فضا پروب در صفحه مورد نظر مشخص می‌شوند. در مواردی مثل قطعات با اشکال پیچیده لازم است که نتها امواج اولتراسونیک به صورت صفحه‌ای بلکه به صورت سه بعدی پخش و متمرکز شوند. در اینگونه موارد استفاده از اولتراسونیک به صورت Phased array می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.



شکل ۱۲:
تست التراسونیک

برای اتومات کردن فرایند جوشکاری چه راهی باید طی کنیم؟ عنوان این بخش دربرگیرنده محدوده وسیعی از فعالیت‌های جوشکاری در حوزه نفت و گاز می‌باشد. در این گفتار قصد نداریم دامنه بحث را بیش از اندازه گسترش دهیم. حوزه جوشکاری بسیار گسترده می‌باشد. سعی ما در این گفتار تمرکز بر اتومات کردن جوشکاری در Shop می‌باشد و در مورد سایر بخش‌ها فقط به مواردی که مرتبط با بحث اصلی است اشاره خواهیم کرد.

همواره استفاده از فناوری‌هایی که دارای سابقه نمی‌باشند خیلی آسان‌تر از فناوری‌هایی است که دارای سابقه می‌باشند. به عنوان مثال اگر نخواهیم تعدادی را برای یک مأموریت در ایستگاه فضایی بفرستیم و تخصص این افراد زیست‌شناسی باشد، این افراد در طول دوره‌های آموزشی و مراحل اعزام هیچگاه اظهار نظر کارشناسی در حوزه مهندسی هوافضا نخواهند کرد. حال فرض کنید که این گروه را برای یک سفر تحقیقاتی بخواهیم به جنگلی در ۲۰۰ کیلومتری شهر بفرستیم. حالا همه افراد گروه بدون استثناء در همه حوزه‌ها متخصص خواهند بود و در همه موارد اظهار نظر آنها را خواهیم شنید. در اتومات کردن فرایند جوشکاری با شرایط مشابه حالت دوم درگیر هستیم. سال‌هاست که در پروژه‌های نفت و گاز جوشکاری انجام می‌شود. در این حوزه هم جوشکاران تجربی ماهر و هم جوشکاران آموزش دیده ماهر در کنار کارشناسان متبحر در حوزه QC بازرسی فنی دیده می‌شوند. توجیه سیستمی که سال‌ها بر اساس روش‌های دستی فعالیت کرده‌اند زیاد آسان نمی‌باشد. به همین دلیل در نقشه (Road map) اتومات کردن فعالیت‌های جوشکاری به این موضوع نیز باید دقت نمود و در برنامه‌ریزی آن را لحاظ نمود. قبل از آنکه به برنامه‌ریزی پردازیم، باید به این نکته توجه کنیم که این فعالیت در عمل یک پروژه می‌باشد و باید با آن مشابه یک پروژه رفتار کنیم. این پروژه را می‌توان به صورت EPC (Build, Own, Operate) یا در قالب‌هایی نظیر BOO (Build, Own, Operate) اجرا نمود. انتخاب نوع اجرای پروژه بستگی به سیاست‌های کلی کارفرما و توانایی‌های پیمانکار اجراء و توانایی مالی آنها دارد.

« برنامه‌ریزی

مانند همه پروژه‌ها در این جا نیز مهمترین فعالیت در رابطه با پروژه اتومات کردن فرایند جوشکاری، برنامه‌ریزی می‌باشد. در ابتدای این راه باید طرح (Plan) مورد نیاز ترسیم شده و بر اساس آن فعالیت‌های پروژه را تعریف و دنبال نماییم. تعریف فعالیت‌ها، تعیین میزان اینچ-قطر جوشکاری و تقسیم آن میان بخش‌های مختلف، ایجاد رابطه میان فعالیت‌ها و تنظیم ارتباط آنها، شناخت فناوری‌های آزمایش شده و تعریف روش انتخاب فناوری مناسب، آموزش و تربیت نیروی انسانی، تعریف سازوکار مربوط به استفاده از نرم‌افزار و ایجاد دفترتی مناسب با شرایط برخی از عنوان‌های اصلی در برنامه‌ریزی این بخش می‌باشند. برخی از عناوین اشاره‌شده را بیشتر شرح می‌دهیم:

« انتخاب تجهیزات جوشکاری

برای انتخاب تجهیزات جوشکاری ابتدا باید مشخصات تجهیزاتی را که توسط سازندگان مختلف ارائه می‌شوند بررسی نماییم. در این بخش ابتدا پس از یک مقدمه، انتخاب‌ها و مشخصات تجهیزات را معرفی و به اختصار بررسی می‌کنیم و مزایا و معایب روش‌ها را مقایسه می‌کنیم.

اولین بار جوش اتوماتیک در سال ۱۹۵۲ میلادی در شرکت

E&E Seegmiller Ltd به کار گرفته شد. نمونه ساده‌تری از جوشکاری اتوماتیک در ۱۹۲۰ سال میلادی توسط شرکت جنرال الکتریک ارائه شد. در دهه ۱۹۶۰ میلادی در صنایع خودروسازی آمریکا جوش اتوماتیک بوسیله روبات‌های جوشکار معرفی شد، اما استفاده جدی از این فناوری به دهه ۱۹۸۰ میلادی بر می‌گردد. در حال حاضر تعداد بسیار زیادی روبات جوشکار در صنایع خودروسازی در سراسر جهان وظیفه جوشکاری به ویژه جوش نقطه‌ای را بر عهده دارند. در سایر صنایع نیز به تدریج برای افزایش راندمان، بالابردن کیفیت و ایجاد یکنواختی در جوش و همچنین کاهش هزینه‌ها به منظور کاهش نیروی انسانی، استفاده از این فناوری مورد توجه قرار گرفت. جوشکاری مخزان و جوش انواع تجهیزات صنعت نفت و گاز، ساخت انواع لوله و پرخی اتصالات و ... در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها نمونه‌های دیگری از این فناوری می‌باشند.

اگرچه تجهیزات و روش‌های جوش اتومات لوله و اتصالات شباهت زیادی به تجهیزات و روش‌های جوشکاری درخظت لوله اتومبیل‌سازی دارند، اما یک تفاوت اساسی بین این دو فرایند وجود دارد. در جوشکاری خط تولید اتومبیل همه جوش‌ها یکبار در سیستم پردازش دستگاه جوش تعریف می‌شوند و روبات جوشکاری با یک‌سری جوشکاری‌های مشابه سرو کار خواهد داشت، اما در خط تولید اسپول، قطعاتی که باید جوشکاری شوند، دارای تنوع زیادی می‌باشند و نمی‌توان برنامه همه جوشکاری‌ها را از قبل به سیستم داد. بنابراین در اینجا به تجهیزاتی نیاز داریم که هوشمندتر از نمونه تجهیزات خط تولید اتومبیل باشند. برای ماشینی و در نهایت اتومات کردن فرایند جوشکاری دستی باید به بخش‌های زیر توجه نمود:

بخش اول: جوش اتوماتیک مورد استفاده در خط انتقال و پاپینگ حوزه نفت و گاز را به می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: در دسته اول دستگاه جوش ثابت است و قطعه/تجهیز حرکت می‌کند یا چرخانده می‌شود. جوشکاری اتومات لوله و اتصالات در کارگاه اسپول‌سازی نمونه‌ای از این نوع جوشکاری می‌باشد. در این روش جوشکاری، از یک بازوی روباتیک که به وسیله سیستم پردازش گر کنترل می‌شود، برای حرکت دادن و کنترل torch جوشکاری استفاده می‌شود. در بخش پردازشگر از انواع سیستم‌های کنترل خطی می‌توان استفاده نمود. در بخش مشعل جوشکاری با توجه به **WPS** امکان انتخاب روش‌های متفاوتی وجود دارد. این دو بخش را در ادامه بیشتر بررسی می‌کنیم. در دسته دوم قطعه/تجهیز ثابت بوده و دستگاه جوش حرکت می‌کند یا چرخانده می‌شود. جوشکاری خطوط لوله خطوط انتقال در حالی که دستگاه جوش حول لوله می‌چرخد، نمونه‌ای از این نوع جوشکاری می‌باشد. این نوع جوشکاری که با نام **Orbital** نیز شناخته می‌شود به دلیل تغییر موقعیت جوشکاری حول لوله و مشکلات استاندارد، دارای مکانیزم پیچیده‌تری نسبت به دسته اول می‌باشد. در این بخش هدف ما صرفاً معرفی جوشکاری لوله به منظور ورود در مبحث جوشکاری اتومات می‌باشد و به صورت مشخص جوشکاری با دستگاه جوش ثابت را بررسی خواهیم کرد و به جوش اوربیتال نخواهیم پرداخت.

بخش دوم: یکی از با اهمیت‌ترین بخش‌های مرتبط با جوش اتوماتیک، انتخاب روش جوشکاری توسط ربات یا به عبارت دیگر شبیه‌سازی جوشکار توسط روبات می‌باشد. از نوا هدف از بکارگیری جوش اتوماتیک افزایش راندمان ضمن بهبود کیفیت جوش با حداقل ثابت نگه داشتن کیفیت جوش می‌باشد. در جوشکاری اتوماتیک فناوری‌های متعددی معرفی شده‌اند، هر کدام از این فناوری‌ها دارای محاسن و معایبی می‌باشند. در داده‌ترین روش از یک دستگاه جوش که به صورت ثابت قرار گرفته استفاده می‌شود. در این روش با توجه به شرایط خاص پاس ریشه، امکان جوشکاری مناسب این بخش وجود ندارد و غالباً پاس ریشه توسط دست [روش نیمه خودکار] انجام می‌شود و پاس میانی و پاس نهایی [Cap] توسط دستگاه اجراء می‌گردد. در این روال اگرچه به میزان قابل توجهی سرعت افزایش می‌یابد اما پاس ریشه گلوگاه محسوب شده و سرعت نهایی را کاهش می‌دهد. برای حل این مشکل فناوری‌های مختلفی معرفی شده‌اند.

بخش سوم: مکانیزم بازوی جوشکاری از بخش‌های با اهمیت جوشکاری محسوب می‌شود. خود بازو از یک مکانیزم با فناوری معمول ساخته می‌شود. آنچه در این بخش اهمیت دارد مکانیزم کنترل این بازو می‌باشد. این مکانیزم به صورت مشخص از سه بخش تشکیل می‌شود. بخش اول یک آشکارساز (Detecton) برای تشخیص وضعیت جوشکاری می‌باشد. این بخش می‌تواند یک دوربین پیشرفته فیلم‌برداری یا تعدادی سنسور برای برداشت اطلاعات مختلف باشد. بخش دوم یک سیستم پردازش می‌باشد. امروزه سیستم‌های پیشرفته پردازش با سرعت بالا و قیمت مناسب، به وفور یافت می‌شود. بخش سوم مکانیزم جوش را تجهیزات مکانیکی تشکیل می‌دهند که فرامین الکترونیکی مرکز پردازش را بعد از تبدیل به فرامین مکانیکی بر روی Torch جوشکاری اعمال می‌کنند. اگرچه سیستم‌های زیادی از سوی سازندگان مختلف در این زمینه ارائه شده‌اند. اما سیستم‌های مناسب از نظر عملکرد پایه غالباً از یکی از فناوری‌های زیر استفاده می‌کنند.

الف: استفاده از پردازش تصویر

در این روش به صورت پیوسته توسط دوربین، از منطقه جوشکاری فیلم‌برداری شده و تصاویر برداشت شده به یک سیستم پردازش تصویر (Image processing) منتقل می‌شود. در این سیستم با پردازش تصویر، اطلاعات مورد نیاز از آن استخراج می‌شود. به کمک این اطلاعات به صورت مداوم موقعیت و فاصله Torch نسبت به قطعه تغییر می‌کند. این سیستم کنترل به صورت مداوم عملیات جوش را برای بدست آوردن بهترین کیفیت و در عین حال افزایش سرعت جوشکاری، تحت کنترل خود دارد. این سیستم به صورت مدار بسته، تصاویر جوشکاری منطقه جوش و همچنین اطلاعات استخراج شده از نشان می‌دهد. غالباً برای اعمال کنترل دستی و تصحیح خطاهای احتمالی سیستم اتوماتیک، می‌توان با **Joystick**، موقعیت تورچ جوشکاری را تغییر داد یا به وسیله صفحه کلید پارامترهای سیستم پردازش را تغییر داد. شرکت **Tecnat** کانادا نوعی سیستم جوش اتوماتیک بر پایه پردازش تصویر ارائه نموده است. در سیستم یاد شده به علت حذف خطاهای انسانی کیفیت جوش افزایش یافته و نیاز به تعمیر (Repair) به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد و سرعت جوشکاری نیز افزایش می‌یابد. در این روش به دلیل کنترل مناسب پارامترهای جوشکاری به ویژه کنترل موقعیت تورچ، می‌توان علاوه بر لایه‌های میانی و بالایی جوش، جوش ریشه را با کیفیت مناسب به صورت اتوماتیک اجراء نمود و از کیفیت مناسب جوش نهایی مطمئن بود. البته هزینه تجهیزات در این روش کمی بالاتر از روش‌های دیگر می‌باشد و همچنین سطح آموزش، دانش و مهارت اپراتورها نیز بالاتر می‌باشد.

علاوه بر مزایای اشاره شده در این روش به دلیل کنترل فیدبک‌دار موقعیت تورچ جوشکاری نیاز به ماشین کاری سطح کار به حداقل می‌رسد و در مجموع سرعت **Fit-up** نیز افزایش می‌یابد. در این سیستم استفاده از فرایند جوش **MIG/MAG** و جوش زیرپودری در پاس‌های **Cap** و **Fill** امکان‌پذیر می‌باشد.

ب: نوسان کردن هود جوشکاری

جوشکاران با تجربه و خیره از تکنیک زیگزاگ (**Weave bead**) و تکنیک مستقیم (**Stringer bead**) به صورت همزمان و متناسب برای بدست آوردن کیفیت مناسب جوش استفاده می‌کنند. در جوشکاری اتومات برای کاهش هزینه به جای استفاده از این دو روش که نیازمند استفاده از سیستم هوشمند می‌باشد، از تکنیک جوش نوسانی (**Oscillation**) استفاده می‌کند. در این روش **Torch** جوشکاری مطابق برنامه



شکل ۱۴: نمونه‌ای از دستگاه برش و بیخ‌زنی

« اهمیت برش و بیخ‌زنی

اگرچه آماده‌سازی سطح کار برای هر نوع جوشکاری لازم می‌باشد، اما غالباً در جوش دستی امکان تنظیم جوش به نحوی وجود دارد که اگر آماده‌سازی کامل صورت نگرفته باشد، می‌توان هنگام جوشکاری به نحوی این مشکل را برطرف نمود. برخی از شرکت‌های سازنده تجهیزات جوشکاری اتوماتیک نظیر **Tecnar** ادعا می‌کنند که سیستم جوشکاری آنها کاملاً مشابه سیستم دستی بر این مشکل فائق می‌آید. اما با نگاه دقیق‌تر به مسئله آماده‌سازی سطح کار (**Facing, Beveling**) می‌بینیم که آماده‌سازی سطح کار در بالابردن سرعت عملیات جوشکاری تأثیر زیادی دارد. از طرف دیگر با آماده‌سازی سطح کار ضمن کم شدن میزان استفاده مواد مصرفی، کیفیت جوش افزایش یافته و کاملاً یکنواخت می‌شود.

برای آماده‌سازی سطح کار روش‌های بسیار متعددی وجود دارد. برخی از روش‌ها نظیر **Oxyfuel** یا پلاسما ضمن داشتن هزینه قابل توجه، ممکن است پرداخت مناسبی به سطح کار ندهند. البته باید توجه کرد برخی شرکت‌ها تجهیزات برای روش‌های اشاره شده نظیر پلاسما با عنوان **High Definition** ارائه می‌کنند که ضمن سرعت بالا، کیفیتی در حد کیفیت ماشین کاری ایجاد می‌کنند. در این میان استفاده از روش **Cold Cutting (Facing)** می‌تواند کیفیت مناسب‌تری را ارائه نماید. ماشین‌آلات برش کاری و پرداخت به تنهایی دارای تنوع زیادی می‌باشند، اما به نظر می‌رسد فناوری‌های خاصی که ویژه بیخ‌زنی و پرداخت لوله

ابداع شده‌اند، کیفیت بهتری در بر داشته و کار با آنها ساده‌تر باشد. یکی از انواع مناسب این ماشین‌آلات ساخت شرکت **Gerima** می‌باشد که تصویر آن را در شکل ۱۴ مشاهده می‌کنید. با وجود کیفیت خوب و سرعت بالای این دستگاه برای ضخامت‌های کم، بیخ‌زنی ضخامت‌های بالا، وقت‌گیر و غیر اقتصادی است و باید از روش‌های دیگر استفاده کرد.

« Fit up

مشابه قسمت قبل **Fit-up** نیز فعالیتی است که در هر دو نوع جوشکاری دستی و اتومات کاربرد دارد. نکته‌ای که در جوشکاری اتوماتیک باید به آن دقت شود این است که در جوشکاری دستی غالباً سرعت **Fit-up** از سرعت جوشکاری بیشتر است اما در جوشکاری اتوماتیک سرعت جوشکاری بیش از سرعت **Fit-up** می‌باشد. به همین دلیل در این نوع جوشکاری باید تعداد گروه‌های/ایستگاه‌های **Fit-Up** به نحوی انتخاب گردد که این بخش برای کل فرایند گلوگاه تشکیل ندهد. از طرف دیگر معمولاً سعی می‌شود **Fit-Up** نیز به صورت نیمه اتومات انجام شود.

« روش جوشکاری

فرایندها و تجهیزات متعددی در طول یک قرن گذشته برای جوشکاری ابداع شده است. انواع روش‌های جوشکاری متناسب با نوع کاربرد، جنس فلز پایه/یا در برخی موارد غیر فلز، محیط و موقعیت جوشکاری، کیفیت و سرعت مورد نیاز و شرایط اختصاصی، ابداع شده‌اند. در این مبحث فقط به فرایندهایی اشاره می‌کنیم که در صنعت نفت و گاز کاربرد دارند یا در واقع کاربرد بیشتری دارند. به صورت خلاصه فرایندهای اصلی مورد استفاده در این صنعت عبارتند از:

۱- جوشکاری با قوس الکتریکی و الکتروود روش کدشمار (SMAW)

۲- جوشکاری با گاز محافظ و الکتروود مصرف نشدنی (GTAW یا TIG)

۳- جوشکاری با گاز محافظ و الکتروود مصرف شدنی نظیر (MIG/MAG)

روش‌های دیگر نظیر جوشکاری مقاومی (ERW) در فرایند ساخت لوله‌های نفت و گاز کاربرد دارند، روش‌های جوشکاری با گاز سوختی (OFGW) اگرچه استاندارد می‌باشند، اما به دلیل برخی نواقص، توصیه نمی‌شود. سایر روش‌های خاص جوشکاری نیز مرتبط با موضوع این مقاله نمی‌باشند.

منابع

- 1: www.aws.org, www.csa.ca, 2: www.esabna.com, 3: www.ge.com/inspectiontechnologies
- 4: www.kobelcawelding.com
- 5: Audel™ Pipefitters and Welders Pocket Manual, Charles N. McConnell, Wiley Publishing, 2003
- 6: www.lincolnelectric.com, 7: www.twi.co.uk