

سیستم نظارت و ثبت عملیات حفاری

در سیستم حفاری دورانی بایستی کلیه پارامترهای حفاری ثبت و نمایش داده شوند. وجود این پارامترها سبب کنترل و نظارت بر عملیات حفاری می شود. در واقع دستگاه حفاری مانند هر ماشین، دستگاه یا تاسیسات و کارخانه دیگر مانند پالایشگاه نفت یا نیروگاه برق دارای مجموعه مختلفی از ابزارهای دقیق است که کنترل پردازش یا عمل واحد را میسر می سازد. ابزارهای دقیق مختلفی که اغلب بصورت مجموعه ای در یک تابلو، مرکز یا اطاق کنترل واقع هستند و به کاربر یا مهندسین امکان می دهد که وضعیت و شرایط کار تجهیزات واحد و تداوم انجام عمل و پرازش آنها را زیر نظر داشته باشد. جهت حصول دستیابی به پارامترهای حفاری نیاز به دو دسته تجهیز لازم به نظر می رسد. دسته اول تجهیزاتی که پارامترهای حفاری را نشان دهنده و دسته ای که پارامترهای حفاری را ثبت کنند.

تجهیزات نمایش دهنده پارامترهای حفاری

- ۱- وزن نما^۱
- ۲- دورسنچ میز دوار^۲
- ۳- گشتاور سنج میز دوار^۳
- ۴- گشتاور سنج آچارهای حفاری^۴
- ۵- فشارسنچ پمپ گل^۵
- ۶- گام شمار پمپ گل^۶
- ۷- حجم نگار مخازن گل^۷
- ۸- جریان سنج گل^۸

تجهیزات ثبت کننده پارامترهای حفاری

- ۹- حفاری نگار یا ژئوگراف^۹
- ۱۰- سیستم نمایشگر پارامترهای حفاری^{۱۰}

¹-weight indicator

²-RPM meter

³-torque meter

⁴-tongs torque meter

⁵-pressure gage mud pump

⁶-stroke meter

⁷- PIT VOLUME TOTALIZER (PVT”)

⁸MUD FLOW - METER-

⁹-record-o-graph

¹⁰-drilling parameter monitoring system

وزن نما

وزن نمای حفاری بی شک نمایانترین ، مهمترین و جلب توجه کننده ترین جز از مجموعه اجزای تابلو حفاری در دستگاههای حفاری دورانی می باشد. البته آنچه در تابلو حفار دیده می شود تنها یک نشاندهنده است که معمولاً بخشی از یک سیستم اندازه گیری وزن است که این سیستم شامل کابل حفاری ثابت^۱، مهار^۲، سلول بار هیدرولیکی^۳ و لوله های هیدرولیکی جهت انتقال سیگنال می باشد. این سیستم در مجموع وزن کلیه تجهیزات و رشتہ حفاری که به کابل ثابت آویزان است را نشان می دهد.. همچنین با استفاده از وزن نما می توان مقدار بار اعمال شده به متنه حفاری و رشتہ حفاری را نشان داد. این کار با تنظیم صفر صفحه مدرج و سپس عقربه بلندتر وزن نما میسر می باشد.



سیستم وزن نما در دکل های حفاری

عملکرد این سیستم در کلیه دستگاههای حفاری مشابه بوده و از تجهیزات زیر تشکیل یافته اند:

- مهار یا پاییزه: که انتهای کابل ثابت حفاری را که از جعبه قرقه متحرک خارج می شود را مهار می کند.
- سلول بار هیدرولیکی: که در انواع پاییزه نصب شده و سیگنال هیدرولیکی نشاندهنده وزن را تعیین می کند و به دو نوع sensater و sealtite وجود دارد.


¹ -dead line

² -anchor

³ -hydraulic load cell

- ۳- لوله های انتقال سیگنال فشار قوی بطول ۵۰ فوت و قطر ۱/۶ اینچ با اتصالات مربوطه جهت وصل به سلول بار هیدرولیکی و صفحه نشانده وزن نما ساخته می شود.

سیگنال هیدرولیکی ایجاد شده در سلول بار هیدرولیکی توسط لوله های هیدرولیکی فشار قوی به لوله بوردون^۱ در داخل گیج وارد شده و فشار واردہ باعث انحراف انتهای آزاد لوله بوردن و در نتیجه حرکت عقریه می شود. این گیج دارای صفحه مدرج بوده و از دو صفحه تشکیل می شود. صفحه داخلی که بار کلی واردہ به پاییزه را نشان می دهد و صفحه بیرونی که وزن روی متنه را نشان می دهد. درجه بندی این صفحات بر حسب هزار پوند یا کیلو نیوتن می باشد.




اندازه گیری سرعت دورانی دورسنج میز دوار

در دستگاههای حفاری دورانی دورسنج تابلوی حفار ابزار دقیق و مهمی است که برای تعیین سرعت دورانی بر حسب دور بر دقیقه بیان می شود. آزمایش و پژوهش‌های انجام شده نشان داده است که اگر سرعت دوران به اندازه چند دور بالاتر یا پایینتر از سرعت دوران بهینه تغییر کند، درصد نفوذ متنه به مقدار زیادی کاهش می یابد. پس انتخاب و تنظیم مناسب سرعت دوران فاکتور مهمی در میزان نفوذ بهینه متنه در چاه محسوب می شود.

در دستگاههای حفاری دورانی برای سنجش سرعت دورانی میز دوار ، معمولاً از دورسنجهای الکتریکی استفاده می شود. در این نوع سرعت سنجها که شیوه یک ژنراتور جریان متناوب عمل می کند ، از یک آهنربای مغناطیسی دائم که توسط محور موتور چرخانده می شود استفاده می شود. روتور مزبور در داخل یک سیم پیچ چرخانده می شود. و به علت حرکت نسبی میدان مغناطیسی در یک سیم پیچ

¹ -bourdon

الکتریکی یک جریان متناوب ایجاد می شود، که دامنه آن متناسب با سرعت دوران روتور است. ژنراتور سرعت سنج از طریق تسمه زنجیر یا مستقیم به محور گردانده میز دوار متصل می شود. و بدین ترتیب دور میز دوار قرائت می شود.



اندازه گیری گشتاور پیچشی^۱ - گشتاور سنج میز دوار

همانطور که می دانیم گشتاور به معنای تمایل نیرو به چرخش یک جسم در حول یک محور میباشد. در دستگاههای حفاری به منظور حفر چاه نیروی چرخشی بایستی از طرف رشته حفاری به متنه و از آن به سازند منتقل شود. عکس العمل این نیرو را گشتاور پیچشی اعمال شده به روی لوله گویند. در دستگاههای دورانی برقی گشتاور میز دوار با اندازه گیری جریان سیم پیچ موتور الکتریکی میز دوار قابل سنجش است. درجه بندی گشتاور بر حسب آمپر یا فوت پوند بیان می شود. در واقع اطلاعاتی از قبیل خراصی متنه ، کند شدن متنه ، سختی سازند و عدم در گیری و عدم با سازند ، نوع عملکرد متنه ، گیر لوله های حفاری ، تنگی چاه و... را نشان می دهد.

نیرو سنج آچار حفاری^۲

مهمترین علت بروز اشکالات در اتصال افزار پیوند لوله های حفاری و اتصالات لوله های وزنه ، اتصال نامناسب و شل می باشد و تنها ترین راه اطمینان از اتصال صحیح استفاده از ابزار مناسب برای نشان دادن مقدار نیروی کشش برای هر لوله حفاری می باشد . که

¹-torsion torque

²-tong pull gage

بعد از آن باید طبق جداول مربوط به گشتاور لوله ها مبادرت به سفت کردن لوله ها نمود. مقدار نیروی نشان داده شده روی گیج در طول اهرم آچار با موقعیت عمودی نسبت به تکیه گاه خود میین میزان گشتاور اعمال شده به لوله حفاری می باشد.

هر سیستم اندازه گیری نیروی کششی هر آچار از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. نیروسنجد و محفظه هیدرولیکی کششی آچار^۱ و این سیستم مقدار نیروی کششی کابل را که بر حسب پوند بیان می شود را روی صفحه مدرج نشان می دهد. در هنگام سفت کردن لوله بار وارد شده به کابل به سیلندر هیدرولیکی منتقل می شود، این فشار هیدرولیکی به نوبه خود از طریق لوله اتصال فشار قوی به لوله بوردون داخل گیج انتقال یافته و متناسب با آن سبب انحراف عقربه داخل لوله بوردون می شود.



گشتاورسنج و نیرو سنج آچار

اندازه گیری فشار- فشار سنج

فشار سنج در دستگاه‌های حفاری به منظور اندازه گیری فشار وارد آمده به پمپ گل جهت غلبه به میزان مجموع افت فشار مسیر از خطوط سطحی ، لوله قائم ، شلنگ کیلی، رشته حفاری و دالیزمی باشد. واحد اندازه گیری فشار در دستگاه حفاری معمولاً بر حسب psi یا پام می باشد.

¹ -tong pull hydraulic cylinder




فشار سنج پمپ گل

اندازه گیری سرعت پمپ گل - گام شمار پمپ گل^۱

شمار گام پمپ یا به عبارت دیگر تعداد رفت و برگشت هر پیستون پمپ در دقیقه ارتباط مستقیم با خروجی پمپ دارد که این رابطه بصورت زیر بیان می شود:

$$(\text{گام پمپ}) \propto \text{خروجی پمپ}^2$$

اصول کارکرد آن مشابه اساس کار سرعت سنجهای متناوب که در میز دورابکار می روند می باشد. گام شمار پمپ شامل یک ژنراتور متناوب کوچک می باشد که معمولاً می تواند به هر محوری که دور آن محور متناسب با سرعت پمپ می باشد متصل شود. سرعت پمپ بر اساس spm می باشد. در ضمن شمارنده زیرین به منظور نشان دادن مجموع گامهای پمپ می باشد.



گام شمار پمپهای گل

^۱ - stroke meter

حجم نگار مخازن گل: ^۱

در موقع حفاری یک چاه حجم نگار مخازن گل مجموع حجم گل در مخازن مختلف سیستم گردشی را اندازه گیری جمع و ثبت می کند. در هر یک از مخازن اصلی گل حفاری ارتفاع سطح گل از سر مخزن (یا ارتفاع گل در مخزن) به وسیله توپی های شناور یا وسایل شناور مشابه به طور خودکار اندازه گیری می شود. در هر لحظه نتایج اندازه توسط علائم الکتریکی به حجم نگار منتقل می شود . حجم نگار ، مقدار گل موجود در مخزنها را با هم جمع کرده و روی کاغذنگاره خود ثبت می نماید. در صورتیکه تغییرات سطح گل در مخازن از حدود معینی تجاوز نمود حجم نگار علامت خطر را بصفا در می آورد. صفحه حجم نگار معمولاً در بالای تابلوی حفار و یا در اطاق او نصب می شود .

جريان سنج گل: ^۲

این ابزار سرعت حجمی گل برگشتی از چاه را اندازه گیری کرده و با حجم گلی که توسط پمپ ها به داخل چاه فرستاده می شود مقایسه می کند. تابلو جريان سنج در کنار محل کار حفار قرار گرفته است و شامل یک درجه جريان نما و نیز یک گام شمار پمپ های گل است . جريان سنج پیوسته مقدار گل برگشتی را نشان میدهد ، در عین حال با مقدار گل پمپ شده به چاه مقایسه کرده و در صورتیکه اختلاف آنها از حدود معینی تجاوز کند علامت خطر را به صدا در می آورد.


نگاشتن پارامترهای حفاری- حفاری نگار ^۳

پارامترهای حاصل از ابزارهای دقیق حفاری شامل وزن نما، فشار سنج ، گشتاور سنج، و ثبت پارامتر سرعت حفاری در روی حفاری نگار ثبت می شوند. دستگاههای حفاری نگار در عملیات حفاری چاههای نفت اصولاً به منظور ثبت لحظه ای و پیوسته متغیر های حفاری بر حسب زمان می باشند. این متغیر ها شامل عمق ، سرعت نفوذ مته، وزن روی مته ، سرعت دورانی، گشتاور میز دوار، فشار و خروجی پمپ های گل می باشد. اولین نمونه های این ابزار اصولاً برای ثبت سرعت حفاری مته به عنوان ابزار کار زمین شناسان بود که به همین خاطر به آن ژئولاگ گراف نیز گویند. در حال حاضر نوع شش قلم نمونه های پیشرفته حفاری نگار در اکثر دستگاههای حفاری سنگین چاههای عمیق بکار می روند.دو قلم از شش قلم تمام اوقات برای وزن روی مته و رعت نفوذ مته اختصاص دارند.و چهار قلم دیگر بر حسب احتیاج برای نگاشتن و ثبت پارامترهای دیگر تخصیص می یابد.که این چهار قلم عبارتند از قلم میز دوار ، قلم گشتاور،قلم گام شمار و قلم فشار می باشد.در برخی جاهها ممکن است حفاری نگار هفت قلم داشته باشد که دو تای آن مربوط به گام پمپ های گل مربوط به هر پمپ به طور جداگانه می باشد.

¹ - PIT VOLUME TOTALIZER (PVT")

² - MUD FLOW - METER


³ -geograph-record-o-graph



حفاری نگار یا ژئولوگ گراف

سیستم ثبت نمایشگر پارامترهای حفاری^۱

کلیه اطلاعات و پارامترهای حفاری از طریق سنسورها به مرکز پردازشگر سیستم دریل واج انتقال می‌یابد. این اطلاعات شامل، فشار، موقعیت قرقه متحرک و کابل حفاری، گل درون مخازن، گشتاور، دورمیزدوار، وزن رشته حفاری و همچنین در این پردازشگر اطلاعاتی از قبیل تن مایل، سرعت بالا و پایین شدن قرقه متحرک، مقدار متراژ خفاری شده از کیلی، ساعت کارکرد مته، مجموع دو استروک، مقدار گل برگشتی از خط برگشت گل، رانشان می‌دهد.



دریل واج در حالت پیمایش چاه

¹ -drill watch